

ضوابط فتح مركز الاطراف الصناعية و المساند

اولاً: الضوابط الفنية :

١- أن يكون المركز بإشراف طبيب اختصاص مفاصل و تأهيل طبي مع وجود تقني اطراف صناعية (خريج معهد طبي تقني قسم اطراف و مساند) الذي يقوم بعمل الطرف او المسند بمساعدة كادر من مساعدي تقنيين بالإضافة الى معالج طبيعي .

٢- المركز يحتوي على مايلي :-

- غرفة إدارة او غرفة طبيب .
- غرفة فنيين (تقنيين) .
- غرفة استقبال .
- غرفة العلاج الطبيعي .
- غرفة فحص الاطراف الصناعية و المساند .
- غرفة النحت .
- غرفة المكائن .
- غرفة اخذ القياسات .
- مخزن .
- حمام و تواليت .

جدول بأبعاد ومساحة القضاة الخاصة بمركز الأطراف الصناعية

التسلسل	الموقع	الأبعاد	المساحة
١	بهو الاستقبال	٦,٣٠x٥,٤٠	٢م ٣٤,٢٠
٢	دورة مياه (رجال ، نساء) للمراجعين قرب البهو	٢ x (٣,٦٠x٢,٧٠)	٢م ١٩,٤٤
٣	غرفة المدير	٤,٥٠x٥,٤٠	٢م ٢٤,٣٠
٤	حمام (للمدير)	١,٨٠x١,٨٠	٢م ٣,٢٤
٥	مطبخ صغير	١,٨٠x١,٨٠	٢م ٣,٢٤
٦	غرفة سكرتير	٣,٦٠x٢,٧٠	٢م ٩,٧٢
٧	غرفة طبيب فحص (قريبة من البهو)	٤,٥٠x٥,٤٠	٢م ٢٤,٣٠
٨	غرفة إدارية وذاتية	٥,٤٠x٣,٦٠	٢م ١٩,٤٤
٩	غرفة فنيين وتقنيين	٥,٤٠ x ٣,٦٠	٢م ١٩,٤٤
١٠	غرفة تبديل كادر + فنيين (شاوور + w.c + تبديل) (نساء ، رجال)	٢ x (٣,٦٠x٤,٥٠)	٢م ٣٢,٤٠
١١	غرفة فحص الأطراف الصناعية والمساند	٥,٤٠x٦,٣٠	٢م ٣٤,٠٢
١٢	غرفة العلاج الطبيعي عدد (٢) (رجال ، نساء)	٢ x (٤,٥٠x٧,٢٠)	٢م ٦٤,٨٠
١٣	غرفة تبديل المرضى (نساء ، رجال)	٢ x (١,٨٠x١,٨٠)	٢م ٦,٤٨
١٤	غرفة نحت	٥,٤٠x٦,٣٠	٢م ٣٤,٠٢
١٥	غرفة أخذ القياسات	٣,٦٠x٤,٥٠	٢م ١٦,٢٠
١٦	غرفة المعدات والأثاث (مخزن عام)	٦,٣٠x٤,٥٠	٢م ٢٨,٣٥
١٧	مخزن مستلزمات طبية	٤,٥٠x٢,٧٠	٢م ١٢,١٥
١٨	مخزن نفايات	١,٨٠x١,٨٠	٢م ٣,٢٤
١٩	غرفة كهرباء	١,٨٠x١,٨٠	٢م ٣,٢٤

٢٠	غرفة مكائن	٧,٢٠ x ٤,٥٠	٢م ٣٢,٤٠
٢١	صيدلية	٣,٦٠ x ٤,٥٠	٢م ١٦,٢٠
٢٢	كافتريا	٦,٣٠ x ٦,٣٠	٢م ٣٩,٦٩
٢٣	مطبخ (كافتريا)	٢,٧٠ x ٢,٧٠	٢م ٧,٢٩
٢٤	مخزن (كافتريا)	١,٨٠ x ١,٨٠	٢م ٣,٢٤
٢٥	غرفة منظفين	٣,٦٠ x ٣,٦٠	٢م ١٦,٢٠

بالإضافة إلى شققات للخدمات الصحية والكهربائية والميكانيكية ومساحة للمولدة الكهربائية وخزانات المياه والوقود

المساحة البنائية ٥٢٦,٦٨ م

خدمات وحدائق ٥٢٦,٦٨ م x ٣٠% = ١٥٨ م

المساحة الكلية = ٥٢٦,٦٨ م + ١٥٨ م = ٦٨٤,٦٨ م

ممکن أن تكون المساحة مقسمة على طابق أو أكثر على أن لا تقل مساحة قطعة الأرض عن ٥٠٠ م